



圖 4-30 經過一個冬天定沙網已被淹沒(攝於 2004/03/29 和 2004/05/09)



圖 4-31 堤防兩側的積沙幾乎淹沒堤防並侵入堤防內的水池
(攝於 2004/03/29 和 2004/05/09)



圖 4-32 積沙堵塞排水溝而重新開挖之情形(攝於 2004/05/09)



圖 4-33 成群斯氏沙蟹去年秋天在此區覓食 (左圖，攝於 2003/10/12)
與今年堆沙情況(右圖，攝於 2004/03/29)



圖 4-34 漲潮時的情形

- a. 大潮漲潮時仍無法淹沒的沙丘(攝於 2004/03/07，農曆 2 月 17 日)
- b. 小潮漲潮時的狀況(攝於 2004/03/29 農曆潤 2 月 09 日)



圖 4-35 退潮時積水仍未退去(分別攝於 2004/05/09 和 2004/05/16)